

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

возможности устройства пандуса для маломобильных групп населения
к зданию МБОУ СОШ №1,
расположенного в станице Полтавской по ул. Ленина, №241.

Муниципальным предприятием Красноармейского района «Архитектурно-градостроительный центр» произведено обследование земельного участка и здания МБОУ СОШ №1 на предмет возможности строительства пандуса для маломобильных групп населения.

В результате обследования установлено:

У входных групп в спортивный зал установлены два пандуса с правой стороны от входов.

Для входной группы корпуса старшей школы:

- с правой стороны крыльца на стене здания расположена кнопка для маломобильных групп населения для вызова сотрудников на высоте – 0,8 м;
- отметка уровня земли у входа совпадает с отметкой входного тамбура;
- перепад высот пола входного тамбура и холла составляет 0,75 м.

Внутренняя планировка не позволяет передвигаться инвалидам на коляске самостоятельно.

Устройство пандуса у входной группы старшей школы для маломобильных групп населения не требуется.

Для входной группы корпуса младшей школы:

- размеры входного тамбура — 1,4x2,8 м;
- входной тамбур ведет на лестничную клетку;
- существующая внутренняя планировка здания школы входного тамбура и лестничной клетки не позволяет передвижение граждан на инвалидных колясках в соответствии с требованием СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп населения».